

<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Autre
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CUBCADET XT2 ENDURO LX46 2017
<b>NIV</b>	1D285H30333
<b>Odomètre</b>	263 hr
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	besoin survoltage à chaque démarrage, siège déchiré, souffleuse égratignée et rouillée
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



**VISUEL  
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------