


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	CHEVROLET VOLT 2019
NIV	1G1RA6S59KU116608
Odomètre	84271 km
Nombre de clés	2

Condition	Plusieurs égratignures tout le tour de la carrosserie, éclat dans le pare-brise, plastique manquant poignée conducteur, la radio n'allume pas, pneus usés.
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Hybride
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Vitres, Portes
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant gauche	Modéré	Autre	pneu usé	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant droit	Modéré	Autre	pneu usé	
Pneu arrière gauche	Modéré	Autre	pneu usé	
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		
Capot (centre)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Manquant		
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Modéré	Cassure		
Jante arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Jante avant droite	Modéré	Égratignure(s)		
Jante avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		