


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	CROSSROADS RV CRUISER AIRE SERIES CT29RL 2014
NIV	4V0TC2922EE012526
Odomètre	
Nombre de clés	

Condition	pas de clés, mesures humidité élevée à plusieurs endroits, bon état général.
État général	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Grandeur	31 pieds
Poids	5695 lbs
Nombre d'extensions	1
Batterie	oui
Bonbonnes propane	oui
Hivernisé	oui
Options	Air climatisé, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur avant - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur central - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur arrière	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur arrière - côté droit	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Porte principale	Majeur	Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté droit	Majeur	Mesure d'humidité des murs		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.