


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0T 4MOTION 2009
NIV	WVGVBV75N19W003003
Odomètre	158317 km
Nombre de clés	2

Condition	Témoin moteur ,air bag et traction allumé, pas de freins, remorquage recommandé
État général	Fonctionnel
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Portes	-
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Entraînement	-
Électrique	Miroirs, Vitres, Portes
Électrique	-
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
Technologie	-
Toît	Panoramique
Toît	-
Intérieur	Tissu
Intérieur	-
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	-
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	-
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Cassure, Éclat de peinture	L'iPhone cassé	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Rouille		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Modéré	Rouille		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Rouille		
Aile arrière gauche	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s), Rouille		
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille		
Toît	Modéré	Rouille		
Pneu avant droit	Ok		7/32	
Pneu arrière droit	Ok		7/32	
Pneu arrière gauche	Ok		7/32	
Pneu avant gauche	Ok		7/32	