


Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	FIAT 500 SPORT 2012
NIV	3C3CFFBR7CT123364
Odomètre	140059 km
Nombre de clés	2

Condition	témoin moteur allumé, pneus à remplacer, pare brise craqué, présence de rouille à quelques endroits, clenche du coffre ne fonctionne pas ni avec la télécommande, pare choc avant craqué, quelques éclats de peinture et égratignures, aile ar-g bossée, feu ar-d cassé, mags tachés et égratignés, brulure sur banc conducteur
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	2 portes
Transmission	Manuelle
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Vitres, Portes
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant
Intérieur	Tissu, Cuir
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		


Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant droit	Modéré	Autre	pneu usé	
Pneu arrière droit	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Cassure, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Autre, Taches	dépeinturé	
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture		
Jupe gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s), Rouille		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Modéré	Rouille		
Feu arrière droit	Majeur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Rouille		
Jante avant gauche	Majeur	Égratignure(s), Taches		
Jante avant droite	Majeur	Égratignure(s), Taches		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante arrière droite	Modéré	Égratignure(s), Taches		
Jante arrière gauche	Majeur	Égratignure(s), Taches		