



Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Folio

Emplacement ENTREPÔT SATELLITE
Type d'actif Motocyclette
Marque / Modèle / Année POLARIS Slingshot SL 2017
NIV 57XAAPFA6H8124806
Odomètre 7313 km
Nombre de clés 1

Condition Excellente condition.

État général Fonctionnel


Moteur (cylindré en cc) -

Transmission Manuelle

Options Radio, Pare-brise

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------