


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	FORD FUSION S 2016
NIV	3FA6P0G79GR321298
Odomètre	107882 km
Nombre de clés	1

Condition	Tous les bancs sont tâchés
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Vitres, Portes
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s)		
Capot (centre)	Majeur	Égratignure(s), Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Pneu avant droit	Majeur	Besoin d'un remplacement	3/32	
Pneu arrière droit	Majeur	Besoin d'un remplacement	3/32	
Pneu arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement	3/32	
Pneu avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement	3/32	