


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	DODGE GRAND CARAVAN CREW 2013
NIV	2C4RDGDG5DR672501
Odomètre	256489 km
Nombre de clés	1

Condition	témoin moteur allumé, intérieur taché, pare brise craqué, coffre ne tient pas ouvert, suspension cogne, mag avant droit manquant, perte d'exhaust, plusieurs égratignures, éclats de peinture et plaques de rouille tout le tour de la carrosserie.
État général	Fonctionnel
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Vitres, Portes, Sièges
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Lettrage, Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Modéré	Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Rouille		