





<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CADILLAC SRX BASE(FWD) 2012
<b>NIV</b>	3GYFNGE36CS576593
<b>Odomètre</b>	129136 km
<b>Nombre de clés</b>	2





<b>Condition</b>	Témoin de lumière allumé/ trois pneus d'hiver et un d'été
<b>État général</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Vitres, Portes, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Cuir
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Été, Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé, Sièges




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Rouille		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)	Décroché	
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Modéré	Bosse(s)		
Valise	Mineur	Rouille		