


| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Emplacement | BOISBRIAND |
| Type d'actif | Automobile |
| Marque / Modèle / Année | HONDA CIVIC DX 2017 |
| NIV | 2HGFC2E29HH016875 |
| Odomètre | 30117 km |
| Nombre de clés | 2 |




| | |
|----------------------|----------------------------|
| Condition | |
| État général | Fonctionnel |
| Moteur | 4 cylindres |
| Carburant | Essence |
| Portes | 4 portes |
| Transmission | Manuelle |
| Entraînement | Traction (FWD) |
| Électrique | Miroirs, Vitres, Portes |
| Chauffant | Miroirs |
| Technologie | Bluetooth, Caméra de recul |
| Toît | - |
| Intérieur | Tissu |
| Extérieur | Vitres teintées |
| Pneus | Hiver, Acier (rims) |
| Climatisation | Air climatisé |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|--|
| Aile arrière gauche | Majeur | Égratignure(s), Rouille | |  |
| Toît | Majeur | Rouille | |  |
| Aile avant gauche | Majeur | Bosse(s), Égratignure(s) | |  |
| Pare-chocs avant | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|--------------------------|---------|--|
| Capot (centre) | Mineur | Éclat de peinture | | |
| Porte arrière gauche (section principale) | Majeur | Bosse(s), Égratignure(s) | |  |
| Jupe droite | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Porte avant droite (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|--------------------------|---------|--|
| Porte arrière droite (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Aile arrière droite | Mineur | Bosse(s), Égratignure(s) | |  |