

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Bateau
Marque / Modèle / Année	RANGER Z17518 2016
NIV	RGR01251K516
Odomètre	
Nombre de clés	1
Accessoires	Moteur Mercury 90ELPT, année 2016, vi #2B506887 Remorque Ranger 18, année 2016, vin #567RSBK17GF150704

Déclaration	Le transfert du titre de propriété du bateau auprès de Transport Canada devra être fait par l'acheteur Le moteur a été démarré par Entrepex (voir vidéo)
Condition	banc déchiré/ coque égratignures majeures/ quelques décolorations et trace de rouille sur la remorque
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Bateau : longueur (pieds)	-
Bateau : équipement inclus	Sonar, Toile, Batteries
Moteur : disposition	Simple
Moteur : carburant	Essence
Moteur : type	Hors-bord
Moteur : marque	mercury
Moteur : modèle	-
Moteur : année	-
Moteur : puissance (HP)	90
Moteur : hivernisation	Oui, par Entrepex
Moteur : fonctionnel?	Fonctionnel
Remorque : incluse?	Incluse
Grosueur de l'attache	2"
Remorque : nombre d'essieux	-
Remorque : marque	-
Remorque : modèle	-
Remorque : année	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



**VISUEL
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------