

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année DODGE GRAND CARAVAN 2016
NIV 2C4RDGBG9GR154558
Odomètre 227055 km
Nombre de clés 2

Condition Problème de power-stering, témoin allumé dans le tableau de bord, besoin nouvelle batterie, porte passager difficile ouvrir et fermer, poils animaux intérieurs, boost en permanence, vitre électrique conducteur ne fonctionne pas, porte coulissante côté passager n'ouvre pas, montant central côté conducteur manquant, valise bosse de rouille majeure, intérieur porte conducteur rouille.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence

Restrictions pour être apte à rouler État du moteur lors du démarrage

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Miroirs

Technologie Bluetooth, DVD, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu, 7 passagers


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Hiver, Acier (rims)


Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Porte avant gauche	Majeur	Autre, Rouille, Égratignure(s)	montant central manquant	
Porte arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)	frotter	
Pare-chocs arrière	Majeur	Autre, Égratignure(s)	frotter	
Hayon	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Mineur	Égratignure(s)		