



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HONDA CIVIC EX 2019
NIV	2HGFC2F76KH002370
Odomètre	142293 km
Nombre de clés	1


Condition	Plusieurs égratignures autour du véhicule et des éclats de peinture sur les côtés de la vitre arrière, Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement, Cassure, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Modéré	Éclat de peinture		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Capot (centre)	Majeur	Égratignure(s)		
Fenêtre arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		