




Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI ELANTRA GL 2017
NIV	KMHD84LF6HU102503
Odomètre	150389 km
Nombre de clés	1

Condition	Les 4 poignées n'ont pas de clear// banc conducteur brûlure // beaucoup d'éclats de peinture et graffignes autour du véhicule// porte arrière passager n'ouvre pas
État général	Fonctionnel
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture	Poignée manque de vernis	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture	Poignée sans vernis	
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Égratignure(s)		
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Feu arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		