


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Remorque
Marque / Modèle / Année GATOR D61210K 2023
NIV 2RGBD1228PS002710
Odomètre
Nombre de clés

Condition bon état, système de levage fonctionnel.
État général Fonctionnel
Remorque: type Dompeuse
Type d'attache Boule
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 80
Longueur hors-tout (pouces) 220
Hauteur intérieure (pouces) 50
Largeur intérieure (pouces) 72
Longueur intérieure (pouces) 145
Poids à vide de la remorque (lbs) 2800
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 5200
Capacité de charge totale (lbs) 7000
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) 22575r15
Nombre d'écrous (quantité) 6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.