


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année K-TRAIL D612-10 2022
NIV 2RYKBDA28nm034661
Odomètre
Nombre de clés

Condition patch dans un des pneus, jack avant croche.
État général Fonctionnel
Remorque: type Ouverte
État du dompeur Non-fonctionnel
Type d'attache Boule
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) -
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 77
Longueur hors-tout (pouces) 216
Hauteur intérieure (pouces) 31
Largeur intérieure (pouces) 72
Longueur intérieure (pouces) 146
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 5200
Capacité de charge totale (lbs) 10400
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) ST225/75R15
Nombre d'écrous (quantité) 6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu arrière droite	Majeur	Autre	PATCH ET NOIX	
Pneu arrière gauche	Majeur	Autre	STUD STRIPPER	
Béquille	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.