


|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Emplacement</b>             | LÉVIS                         |
| <b>Type d'actif</b>            | Automobile                    |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | SUBARU WRX SPORT-TECH RS 2019 |
| <b>NIV</b>                     | JF1VA1M60K9812216             |
| <b>Odomètre</b>                | 136148 km                     |
| <b>Nombre de clés</b>          | 1                             |

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condition</b>     | radio non fonctionnelle, intérieur taché, quelques bosses, égratignures et éclats de peinture, plusieurs bris au niveau de la carrosserie. |
| <b>État général</b>  | Fonctionnel                                                                                                                                |
| <b>Moteur</b>        | 4 cylindres                                                                                                                                |
| <b>Carburant</b>     | Essence                                                                                                                                    |
| <b>Portes</b>        | 4 portes                                                                                                                                   |
| <b>Transmission</b>  | Manuelle                                                                                                                                   |
| <b>Entraînement</b>  | Traction intégrale (AWD)                                                                                                                   |
| <b>Électrique</b>    | Miroirs, Portes, Vitres                                                                                                                    |
| <b>Chauffant</b>     | Sièges, Miroirs                                                                                                                            |
| <b>Technologie</b>   | Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Radio haut de gamme, Régulateur de vitesse (cruise control)                   |
| <b>Toît</b>          | Ouvrant                                                                                                                                    |
| <b>Intérieur</b>     | Tissu, Cuir                                                                                                                                |
| <b>Extérieur</b>     | Aileron, Vitres teintées                                                                                                                   |
| <b>Pneus</b>         | Hiver, Mags                                                                                                                                |
| <b>Climatisation</b> | Air climatisé                                                                                                                              |

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



| Section           | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo                                                                                |
|-------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pare-chocs avant  | Modéré            | Bris, Cassure    |         |   |
| Phare avant droit | Mineur            | Cassure          |         |  |

| Section                                 | Niveau de dommage | Types de dommage  | Détails | Photo                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Capot (centre)                          | Mineur            | Égratignure(s)    |         |    |
| Aile avant gauche                       | Mineur            | Éclat de peinture |         |   |
| Aile avant droite                       | Mineur            | Égratignure(s)    |         |  |
| Porte avant gauche (section principale) | Mineur            | Égratignure(s)    |         |  |

| Section                                   | Niveau de dommage | Types de dommage         | Détails | Photo                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte arrière gauche (section principale) | Mineur            | Bosse(s), Égratignure(s) |         |  |

| Section            | Niveau de dommage | Types de dommage         | Détails | Photo                                                                               |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pare-chocs arrière | Modéré            | Bosse(s), Égratignure(s) |         |  |

| Section             | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo                                                                                |
|---------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rétroviseur droite  | Modéré            | Bris, Cassure    |         |    |
| Valise              | Mineur            | Égratignure(s)   |         |   |
| Aile arrière droite | Mineur            | Égratignure(s)   |         |  |
| Jupe droite         | Mineur            | Bris             |         |  |

| Section                                   | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte arrière droite (section principale) | Mineur            | Égratignure(s)   |         |  |