

Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année RAM 2500 POWER WAGON CREW CAB 2020
NIV 3C6TR5EJ9LG202313
Odomètre 94377 km
Nombre de clés 1

Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur.
Mention reconstruit sur enregistrement.

Condition boost, témoin moteur allumé, intérieur taché, plusieurs égratignures, devant endommagé. Pneus usés.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 8 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement 4x4

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Volant, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance

Toît Ouvrant

Intérieur Cuir


Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque

Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé, Sièges

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant gauche	Majeur	Usure excessive		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant droit	Majeur	Usure excessive		
Pneu arrière droit	Majeur	Usure excessive		
Pneu arrière gauche	Majeur	Usure excessive		
Lumière avant droite	Majeur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Calandre	Majeur	Bris		 
Pare-chocs avant	Majeur	Cassure		
Porte avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Hayon	Modéré	Égratignure(s)		 
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		