


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année FORD COMMERCIAL CHASSIS 2011
NIV 1F65F5KYXB0A11131
Odomètre 318528 km
Nombre de clés 1

Condition Beaucoup de bosses et égratignures sur le véhicule, devant avant droit renforcé majeur, beaucoup de rouille.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 8 cylindres
Carburant Essence
Portes 2 portes
Transmission Automatique
Entraînement Propulsion (RWD)
Électrique -
Chauffant -
Technologie Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur -
Pneus Été, Acier (rims)
Climatisation -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s), Rouille		
Capot (côté aile gauche)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture		
Jupe gauche	Majeur	Bosse(s)		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Rouille		
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile droite)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		