


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motoneige
Marque / Modèle / Année	POLARIS PRO RMK 850 2019
NIV	SN1EFK8R1KC343269
Odomètre	3598 km
Nombre de clés	1

Condition	Quelques bris , égratignures, rouille, collants décollés à quelques endroits, déchirure banc.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	850
Moteur (combustion)	2 temps
Longueur du pont (pouces)	155
Options	Pouce chauffant, Poignées chauffantes

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Suspension avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Mineur	Étiquette endommagée		
Siege principal	Mineur	Bris		
Panneau latéral droite	Mineur	Étiquette endommagée		