


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD RANGER XL 2010
NIV 1FTKR4EE5APA39623
Odomètre 197820 km
Nombre de clés 1

Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition Plusieurs égratignures, bosses et éclats de peinture, les 2 pare chocs sont craqués, rouille sur le panneau de coffre. Bossé majeur coté conducteur
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 2 portes
Transmission Automatique
Entraînement Propulsion (RWD)
Électrique -
Chauffant -
Technologie Feux de brouillard (fog lights)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Attache-remorque
Pneus 4 saisons, Mags
Climatisation -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Hayon	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		