


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Pickup
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FORD COMMERCIAL CHASSIS 2012
<b>NIV</b>	1F65F5KY6C0A03965
<b>Odomètre</b>	387376 km
<b>Nombre de clés</b>	

<b>Condition</b>	Le moteur s'éteint à bas régime. Le Hood ne ferme pas correctement. Témoin lumineux moteur allumé. Besoin boost à chaque démarrage. La porte arrière ne ferme pas à 100%. Siégé conducteur déchiré et tapis au plancher. muffler à réparer car il traîne à terre.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Nécessite un survoltage en permanence
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	8 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	2 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Propulsion (RWD)
<b>Électrique</b>	-
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Caméra de recul
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Été, Été, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	-

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s), Rouille		
Aile gauche avant	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Égratignure(s), Rouille		
Aile droite arrière	Majeur	Égratignure(s), Rouille		