


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	K-TRAIL FW30+5LHT30HR40 2023
NIV	2RYKFPP23PM038035
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	rouille à quelques endroits, quelques bosses sur les cotés, plancher endommagé légèrement, bon état
Restrictions pour être apte à rouler	Inconnu
Remorque: type	Plateforme
État du dompeur	-
Type d'attache	Attache à sellette
Grosueur de l'attache	N/A
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	102
Longueur hors-tout (pouces)	540
Hauteur intérieure (pouces)	-
Largeur intérieure (pouces)	97
Longueur intérieure (pouces)	430
Poids à vide de la remorque (lbs)	9000
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	15000
Capacité de charge totale (lbs)	26250
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	215/75R17.5
Nombre d'écrous (quantité)	8

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.