

Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Emplacement BOISBRIAND

Type d'actif Automobile

Marque / Modèle / Année NISSAN ROGUE SV MOONROOF 2024

NIV JN8BT3BB0RW428455

Odomètre 10678 km

Nombre de clés 2

Condition Bien, quelques égratignures.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence **Portes** 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Régulateur de vitesse

(cruise control)

Toît Panoramique

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Été, Mags Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		



Fiche descriptive sommaire et rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		SV/4
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		