

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
Marque / Modèle / Année	YANMAR VL050-6A VIO 50 2023
NIV	YMRVIO50LPAJ62326
Odomètre	704 hr
Nombre de clés	1

Condition	Quelques égratignures et bosses
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Moteur	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------