


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année KIA SPORTAGE EX 2020
NIV KNDPNCAC9L7658079
Odomètre 94911 km
Nombre de clés 2

Condition Porte valise brisé causé par un coup en bas à gauche, Le contour plastique de la lumière arrière côté conducteur est à remplacer
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Volant
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit Panoramique
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé, Sièges

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré		FROTTER	
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Montant central - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Mineur		POUSSIERES DE FREINS	
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur		POUSSIERES DE FREINS	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Majeur	Bris, Égratignure(s)	EN BAS A GAUCHE DE LA VALISE	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Égratignure(s)	LE PLASTIQUE CONTOUR DE LA LUMIERE (FLASHER) EST A REMPLACER	
Porte arrière droite (section principale)	Mineur		POUSSIERES DE FREINS TRES PEU	
Porte avant droite (section principale)	Mineur		POUSSIERES DE FREINS	
Haut de portes - côté droit	Mineur	Éclat de peinture		