


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	VOLKSWAGEN GOLF COMFORTLINE TDI 2015
NIV	3VW2A7AU1FM027890
Odomètre	182913 km
Nombre de clés	2


Condition	Ne démarre pas. Quelques égratignures et traces de rouille sur la carrosserie, Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Boost en permanence, pneu avant côté passager dégonfle, les 2 cylindres valises rouiller, tuyau exhaust bruit de slaquage, le plafond à l'intérieur beaucoup tacher et le seal de la porte conducteur décoller
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, mais a une défaillance
Restrictions pour être apte à rouler	État du moteur lors du démarrage
Moteur	4 cylindres
Carburant	Diesel
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille	LE SEAL DE LA PORTE DECOLLER	
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Arrière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s), Rouille	POUSSIÈRES DE FREINS	
Aile avant droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Besoin d'un remplacement, Rouille	LES 2 CYLINDRES SONT ROUILLER	