

<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Côte-à-côte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	POLARIS RZR XP 1000 2014
<b>NIV</b>	4XAST1EA1EB187954
<b>Odomètre</b>	5623 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	toutes les visses du vtt sont rouillées. la boîte arrière a des égratignures mineures, état général bien
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	1000 cc
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Entraînement</b>	4x4
<b>Options</b>	Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Demi pare-brise, Toit, Portes, Extensions d'ailes, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



**VISUEL  
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------