

Folio

Emplacement BOISBRIAND

Type d'actif Pickup

Marque / Modèle / Année FORD E-450 ECONOLINE 2019

NIV 1FDWE4F61KDC03761

Odomètre 258879 km

Nombre de clés 5

Condition bas des portes rouillés, Pas de batterie, toutes les roues sont rouillées, le frame rouillé le marche pied arrière rouillé, le master lock porte arrière rouillé, moteur fonctionne bien

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 8 cylindres

Carburant Propane

Portes 2 portes

Transmission Automatique

Entraînement Propulsion (RWD)

Électrique Miroirs

Chauffant -

Technologie -

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur Attache-remorque

Pneus Hiver, Acier (rims)

Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Calandre	Modéré		le chrome fissure a 1 endroit	
Aile gauche avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Modéré	Égratignure(s), Usure excessive	peinture usée	
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s), Rouille		
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Poignée du hayon	Majeur	Rouille	master lock rouiller	
Pare-chocs arrière	Majeur	Rouille	marche pied rouiller	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		