


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Motocyclette
Marque / Modèle / Année MOTOCROSS TALARIA 2022
NIV r73rzpla0p0006935
Odomètre
Nombre de clés 1

Déclaration Aucune batterie
Aucune mise en marche n'a été effectuée
Aucun chargeur
Condition aucune batterie, aucun chargeur, état de fonctionnement inconnu, aile avant egratigner majeurs, suspension avant egratigner majeur, poignée droite et gauche usé excessif, carrosserie egratignures majeurs et collant décollés, siège déchirer, aile arrière egratigner majeur,
Moteur lors du démarrage Inconnu
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur (cylindré en cc) -
Transmission Automatique
Options Démarreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Suspension avant	Majeur	Égratignure(s)		
Poignée gauche	Majeur	Usure excessive		
Poignée droite	Majeur	Usure excessive		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Réservoir à carburant	Majeur	Égratignure(s)		
Panneau latéral gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Siège	Majeur	Autre	déchirer	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde-boue arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Majeur	Égratignure(s)		