


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Tracteur de van
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FREIGHTLINER CASCADIA 125" SLEEPER CAB 2016
<b>NIV</b>	1FUJGLD59GLHE2632
<b>Odomètre</b>	1136011 km
<b>Nombre de clés</b>	4

<b>Déclaration</b>	Témoin de lumière allumé pour le moteur
<b>Condition</b>	pare brise craqué, quelques égratignures et éclats de peinture, quelques taches de rouille.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	DD15 455HP
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Nombre de rapports</b>	13
<b>Options</b>	Couchette
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Oui
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	04/2025

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Rouille		
Portière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Portière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-brise côté conducteur	Modéré	Cassure		
Châssis section arrière	Majeur	Rouille		