


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Tracteur de van
Marque / Modèle / Année MACK ANTHEM AN64T 2019
NIV 1M1AN4GY4KM003682
Odomètre 546416 km
Nombre de clés 1

Déclaration 4x batteries neuves installées ainsi que courroie d'alternateur neuve. Une récupération sur plate-forme est recommandée (roue gauche craquée)
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition 4x batteries neuves installées ainsi que courroie d'alternateur neuve, pare brise craqué, quelques égratignures et éclats de peinture, quelques taches de rouille. peinture décolle à quelques endroits. roue gauche craquée
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler Autre
Moteur MP8-505E
Transmission Automatique
Nombre de rapports -
Options Couchette
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) 08/2025

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie autour de la porte	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté gauche	Modéré	Autre, Rouille	peinture décolle	
Pare-brise côté passager	Mineur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante	Majeur	Cassure		