

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année RAM 1500 CLASSIC EXPRESS 2019
NIV 1C6RR7KT2KS610641
Odomètre 51224 km
Nombre de clés 1

Déclaration Témoin allumé dans le tableau de bord
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
caméra recul ne fonctionne pas

Condition Parechoc avant brisé, boostage en permanence, témoin lumineux allumé
moteur, caméra recul ne fonctionne pas, pare brise avant fissurer, pneu avant gauche dégonfle, pneu hiver avant droit rims seulement et les 3 autres pneus été avec mags, Hood éclat peinture majeurs, marche pied gauche et droite rouiller majeurs, porte boîte egratigner mineurs et le contour plastique boîte egratigner, pare-chocs arrière rouiller majeur, lumière arrière droite frotter majeurs, aile arrière droite frotter majeurs,

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 8 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement 4x4

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu

Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque

Pneus Été, Hiver, Acier (rims), Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		 
Pare-chocs avant	Majeur	Bris		
Pare-brise	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Marchepied côté gauche	Majeur	Rouille		  
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Rouille		  
Lumière arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Marchepied côté droite	Majeur	Rouille		 
Boîte	Majeur	Égratignure(s)		  