


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année MERCEDES-BENZ GLA-CLASS GLA250-4M 2019
NIV WDCTG4GB4KJ636242
Odomètre 129072 km
Nombre de clés 2


Condition Survoltagage à chaque démarrage, le rack sur le toit peinture usée par le soleil, siège conducteur et passager sont tachés, traces de souliers arrières, pneu avant usure visible
Moteur lors du démarrage Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler État du moteur lors du démarrage
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission -
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, DVD, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit Ouvrant, Panoramique
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Jupes, Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		 
Rétroviseur gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Montant central - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Toît	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		