


**Emplacement** LÉVIS  
**Type d'actif** Pickup ou VUS gros format  
**Marque / Modèle / Année** RAM 1500 CLASSIC EXPRESS 2021  
**NIV** 1C6RR7FT0MS573697  
**Odomètre** 66957 km  
**Nombre de clés** 1


**Condition** Marche pied gauche bossé, quelques égratignures. tache de rouille sur le pare choc arrière, pneus usés.  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel, Nécessite un survoltage  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 8 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 4 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** 4x4  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges  
**Chauffant** Miroirs  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toît** -  
**Intérieur** Tissu  
**Extérieur** Vitres teintées, Attache-remorque  
**Pneus** 4 saisons, Acier (rims)  
**Climatisation** Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



| Section          | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo                                                                                |
|------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pare-chocs avant | Mineur            | Bris             |         |  |

| Section                | Niveau de dommage | Types de dommage         | Détails | Photo                                                                                |
|------------------------|-------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rétroviseur gauche     | Mineur            | Égratignure(s)           |         |    |
| Marchepied côté gauche | Modéré            | Bosse(s), Égratignure(s) |         |    |
| Porte avant gauche     | Mineur            | Égratignure(s)           |         |   |
| Porte arrière gauche   | Mineur            | Égratignure(s)           |         |  |

| Section                      | Niveau de dommage | Types de dommage        | Détails | Photo                                                                               |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Contour haut de porte gauche | Mineur            | Égratignure(s)          |         |   |
| Aile gauche arrière          | Mineur            | Égratignure(s)          |         |   |
| Pare-chocs arrière           | Mineur            | Rouille, Égratignure(s) |         |  |

| Section                | Niveau de dommage | Types de dommage        | Détails | Photo                                                                               |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aile droite arrière    | Mineur            | Rouille, Égratignure(s) |         |   |
| Marchepied côté droite | Mineur            | Égratignure(s)          |         |  |