


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Tracteur de van
Marque / Modèle / Année WESTERN STAR 4900 EX 2017
NIV 5KJJABBG1HPJC4058
Odomètre 326505 km
Nombre de clés 1


Déclaration L'odomètre réel ne concorde pas avec l'odomètre affiché.
Condition quelques taches de rouilles égratignures, bosses et éclats de peinture /
on peut entendre un cillement, voir le vidéo ci-dessous du moteur
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur Cummins SX15 550hp
Transmission Manuelle
Nombre de rapports 18
Options Couchette, Pare-choc avant, Échappement double
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) 06 / 26

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignée	Mineur	Rouille		
Coffre	Modéré			
Carrosserie côté gauche	Modéré			
Échappement droite	Modéré	Bosse(s)		
Portière	Modéré			

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie autour de la porte	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		