


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Motocyclette
Marque / Modèle / Année YAMAHA YZ 250 2022
NIV JYACG44C2NA002902
Odomètre
Nombre de clés 0

Condition quelques égratignures
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur (cylindré en cc) 250 2 temps
Transmission Manuelle
Options -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		