


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	WINNEBAGO MINNIE 2351DKS 2014
NIV	54CAG0L22E1R17245
Odomètre	
Nombre de clés	2

Condition	Letrage décolle et fissure, peinture usée au soleil, lumière arrière conducteur fissuré, n.i.v. Illisibles
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	25
Poids (lbs)	5080
Nombre d'extensions	2
Batteries	1
Bonbonnes propane	2
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.