


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	FORD EDGE TITANIUM 2020
NIV	2FMPK4K94LBA00707
Odomètre	205737 km
Nombre de clés	1


Condition	Aile avant côté passager égratignures majeures, porte arrière conducteur frottée et bossée, porte conducteur bossée, porte passager arrière bossée et dur à fermer et ouvrir, valise bosser majeure, bumper arrière brisé et à remplacer, lumière arrière conducteur fissurée. Pneus d'été avant et pneus d'hiver arrière, pneus usés aussi
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant, Panoramique
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé, Sièges


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bosse(s), Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Bosse(s), Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Feu arrière gauche	Modéré	Autre	fissure	
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Égratignure(s)	frotter	
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		