



Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD TRANSIT CONNECT XL 2018
NIV NM0LS7E74J1360161
Odomètre 157785 km
Nombre de clés 2

Condition Boost chaque démarrage, perte d'échappement moteur, siège passager taché
Moteur lors du démarrage Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant -
Technologie Feux de brouillard (fog lights)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Attache-remorque
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Carrosserie avant	Modéré	Éclat de peinture		
Aile gauche avant	Modéré	Éclat de peinture	manque petit lumière	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Modéré	Éclat de peinture		
Contour haut de porte gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Hayon	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		 
Contour haut de porte droit	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour d'aile arrière droite	Modéré	Rouille		
Porte arrière droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Modéré	Éclat de peinture		
Aile droite avant		Éclat de peinture, Égratignure(s)		