


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année K-TRAIL 68123-VTT-T 2023
NIV 2RYKBAD20PM036952
Odomètre
Nombre de clés 0

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition bien, barre du devant bossé, Aucune vérification du système électrique et de freinage
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Ouverte
État du dompeur -
Type d'attache Boule
Grosseur de l'attache 2"
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 86
Longueur hors-tout (pouces) 180
Hauteur intérieure (pouces) 9
Largeur intérieure (pouces) 67
Longueur intérieure (pouces) 120
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 3500
Capacité de charge totale (lbs) 7000
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) st175/80r13
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis central avant	Majeur	Bosse(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.