


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	MACK ANTHEM AN64T 2019
NIV	1M1AN4GY5KM009524
Odomètre	734082 km
Nombre de clés	2


Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	quelques égratignures, éclat de peintures, quelques craques sur la carrosserie. 2 pneus sur la broche coté arrière droit.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	Pneus usés ou crevaisons
Moteur	Mack MP8/ 415hp
Transmission	Automatique
Nombre de rapports	-
Options	Couchette
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	03/2026

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie autour de la porte	Modéré	Bris		
Côté du capot	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Cassure, Bris		
Marches avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section avant	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant des roues arrières	Modéré	Cassure		
Pneu	Majeur	Besoin d'un remplacement		