

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année DODGE GRAND CARAVAN CVP 2015
NIV 2C4RDGBG4FR736338
Odomètre 238144 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété

Condition Pare choc avant cassé et arrière aussi/ miroir gauche cassé/ trace de rouille sur la carrosserie/ perte échappement, valise 2 cylindres à changer, témoin lumineux allumé moteur, sièges conducteur déchirer, volant usé, 4 pneus usés, Hood éclat peinture majeurs, aile avant gauche retouche peinture, toit rouiller majeur, haut fenêtre gauche égratigner majeurs, porte conducteur égratignures mineures, porte coulissante gauche rouiller majeur, aile arrière gauche égratigner majeurs, bras Whipper arrière rouiller, valise Eclat peinture majeurs, aile arrière droite égratigner mineurs, porte coulissante droite égratigner majeurs, porte passager bosser et égratigné modérer, rétroviseur droit égratignures mineurs.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Miroirs

Technologie Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu, 7 passagers

Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque

Pneus Hiver, Acier (rims)

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile gauche avant	Majeur	Retouche de peinture		
Toît	Majeur	Rouille		
Rétroviseur gauche	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Contour haut de porte gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Majeur	Rouille		
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Éclat de peinture		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Majeur	Rouille	rouiller intérieur	