


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	NISSAN PATHFINDER S 2015
NIV	5N1AR2MM1FC642295
Odomètre	337468 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur Une récupération sur plate-forme est recommandée
Condition	témoin moteur allumé, pare brise craqué, plusieurs bosses, égratignures et éclats de peinture, trou dans le plancher avant coté passager, quelques taches de rouille, état très moyen. les 2 pneus coté gauche sont flat
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	Pneus usés ou crevaison
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarrer à distance
Toit	Ouvrant
Intérieur	Cuir, 7 passagers
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé, Sièges

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Bris, Égratignure(s)		
Fog light gauche	Majeur	Manquant, Besoin d'un remplacement		
Aile gauche avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pneu arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		