

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD F-350 LARIAT 2022
NIV 1FT8W3BT4NEC54251
Odomètre 52338 km
Nombre de clés 1

Déclaration Besoin survoltage en permanence.
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Le volant est tordu et lousse, nous recommandons un remorquage.
Le VIN ne sort pas dans la base de données de Ford.
Le véhicule a été vendu en février 2024 avec un millage de 77836 km.

Condition Boostage en permanence, coffre à gant tordu, Le volant tordu et lousse, nous recommandons un remorquage. Lumière arrière gauche brisée, valise égratignure majeur, Hood éclat peinture majeur, aile avant gauche égratignée majeur, témoin lumineux allumé moteur, quelques égratignures carrosserie, attache remorque rouillée, la poignée pour ouvrir le hood est décroché à moitié mais fonctionne.


Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 8 cylindres
Carburant Diesel
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Ouvrant, Panoramique
Intérieur Cuir
Extérieur Lettrage, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé, Sièges

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Attelage	Majeur	Rouille		
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris		
Aile gauche avant	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Contour haut de porte gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Éclat de peinture		
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		