


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année RAM 1500 ST 2017
NIV 1C6RR7ST5HS643299
Odomètre 113305 km
Nombre de clés 2


Déclaration Besoin d'un survoltage en permanence
Moteur claque
Les ceintures ont été coupées
Les coussins gonflables coupés
Condition besoin boost en permanence, bossé majeur coté droit, pare brise à remplacer, les ceintures ont été coupées, les coussins gonflables coupés, plusieurs égratignures, pas de marche-pieds, plusieurs bosses, taches de rouille, égratignures et éclats de peinture, feu arrière droit cassé, pare brise craqué, intérieur endommagé.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
Restrictions pour être apte à rouler Autre
Moteur 8 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement 4x4
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Rouille		
Aile gauche avant	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Marchepied côté gauche	Majeur	Manquant		
Marchepied côté droite	Majeur	Manquant		
Porte arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Lumière arrière droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Modéré	Égratignure(s)		
Pare-brise	Majeur	Cassure		