


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	CF MOTO 600 EPS LX 2022
NIV	LCELDUZA4N6007607
Odomètre	946 km
Nombre de clés	1



Condition	Carrosserie plastiques égratignés, tank à gaz égratigné, rack avant et arrière égratignés, manque rétroviseur gauche, collant réflecteur décolle, manque petit couvercle plastique moteur
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	600
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4, Diff-Lock
Options	Protège-mains, Direction assistée électrique, Treuil, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Carrosserie côté droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Couvre-moteur gauche	Mineur	Autre	manque cap plastique pour moteur	