


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Tracteur de van
<b>Marque / Modèle / Année</b>	VOLVO TRUCK VNL 2011
<b>NIV</b>	4V4NC9EJOB295405
<b>Odomètre</b>	1256276 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Camion de démarre pas. Mention dans le tableau de bord (liquide de refroidissement trop bas) Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Vendu par le Syndic de l'actif de 9277-4389 QUÉBEC INC TRANSPORT DOUBLE W Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.
<b>Condition</b>	non fonctionnel, clenche du capot cassée, pas de marche pied coté conducteur, plusieurs taches de rouille, égratignures et éclats de peinture. Brulure siège conducteur, éclat dans le pare brise.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Non-fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	État du moteur lors du démarrage
<b>Moteur</b>	-
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Nombre de rapports</b>	-
<b>Options</b>	Couchette
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Oui
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	06 2025





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**


**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise côté conducteur	Mineur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droit	Mineur	Bris, Égratignure(s)		
Portière	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Marches avant	Majeur	Manquant		
Réservoir gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Majeur	Rouille		
Vitre supérieure gauche	Modéré	Taches		
Vitre supérieure droite	Modéré	Taches		
Marches avant	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Modéré	Rouille		
Rétroviseur	Mineur	Bris		