


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI ELANTRA GL 2017
NIV	KMHD84LF7HU158157
Odomètre	184229 km
Nombre de clés	1

Condition	véhicule ne démarre pas, porte conducteur ouvre pas, 4 pneus été intérieur, bumper arrière briser, Bumper avant briser, bras Whipper rouiller, valise arrière égratigner modérer, éclats peintures hood, lumière avant droite briser, toit égratigné modérer, porte arrière côté gauche frotter et vitre briser, écran tactile casser.
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Phare avant droit	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Autre	poignée défectueuse et ne ouvre pas	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Autre	frotter majeur	
Fenêtre arrière gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Toit	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)	frotter	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Modéré	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-brise avant	Modéré	Rouille	bras whipper rouiller	