


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année DODGE GRAND CARAVAN SE 2013
NIV 2C4RDGBGXDR703325
Odomètre 204097 km
Nombre de clés 1

Déclaration Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition témoin abs allumé, coffre bossé, quelques égratignures, plusieurs taches de rouille.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Miroirs
Technologie Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu, 7 passagers
Extérieur Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Cassure, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Modéré	Rouille		 
Aile gauche arrière	Modéré	Rouille		 
Hayon	Majeur	Bris, Bosse(s), Besoin d'un remplacement, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Lumière arrière droite	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile droite arrière	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		  
Aile droite avant	Modéré	Rouille		